www.isere.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Grenoble, le 16 décembre 2017

RD 531 – GORGES DE LA BOURNE
LE DEPARTEMENT ACTIVE DES MOYENS IMPORTANTS POUR UNE REOUVERTURE DANS LES MEILLEURS DELAIS

En raison d'un éboulement survenu dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 décembre, la RD 531 est coupée à la circulation sur la commune de Choranche. D'importants travaux sont en cours pour sécuriser la zone d'éboulement et évaluer la nature ainsi que la durée des travaux à engager pour rouvrir la route à la circulation. Gêné par les conditions météo très défavorables, le Département fait toutefois le maximum pour réduire la période de coupure.

Une réaction rapide du Département

En raison de précipitations très importantes et d'amplitudes thermiques exceptionnelles – de l'ordre de 25 degrés -, 500 tonnes de roches et pierres sont tombées sur la route en déstabilisant le versant sur près de 100m de hauteur.

D'importants moyens ont été mis en place pour sécuriser la zone :

- Mercredi dernier, dès que les conditions météorologiques ont été favorables, un survol de la zone a eu lieu en hélicoptère pour réaliser une première évaluation
- Du matériel a été acheminé par hélicoptère sur place
- Des équipes de cordistes ont entamé la sécurisation de l'accès à la zone de glissement. Des purges sont en cours pour sécuriser les postes de travail

Une durée de travaux à déterminer

Toutes ces opérations ont pour but de permettre aux cordistes d'accéder en toute sécurité sur la zone de départ du glissement pour inspecter la cicatrice au droit de la zone de départ et du versant. Ils pourraient ainsi donner une première évaluation en début de semaine prochaine sur la quantité de roches à purger et sur la durée des travaux nécessaires.

A l'issue de l'inspection, des opérations de purge complète et confortement pourraient débuter. C'est un énorme travail car le volume de l'éboulement est très important. Il pourrait prendre plusieurs jours, voire semaines.

Toutes ces interventions restent conditionnées aux conditions météo, avec des dégradations prévues durant ce week-end.

Pour Bernard Perazio, vice-président du Département en charge de la voirie, *« l'éboulement est beaucoup plus grave que ce que nous avions pu ressentir mardi dernier avec des conditions*

météo limitant l'expertise. Il est encore trop tôt pour annoncer une date de réouverture de la route mais nous faisons le maximum pour que ce soit au plus vite. La conjonction de fortes précipitations et de période de gel/dégel en milieu de montagne est propice à des éboulements conséquents qu'il faut traiter avec la plus grande sécurité pour les personnes et les entreprises qui interviennent sur site. »

Un trajet de déviation relativement rapide pour les VL

Déviation d'une quinzaine de minutes pour les tous les véhicules de hauteur inférieure à 3,50 m :
par les RD 518 (route des Grands Goulets dans le département de la Drôme) et RD 103 jusqu'au carrefour RD 103 / RD 531 au pont de la Goule Noire (limite Drôme - Isère), via les Grands Goulets et St-Jullien-en-Vercors (Drôme), dans les 2 sens de circulation.

Déviation pour les tous les véhicules de hauteur supérieure à 3,50 m (quel que soit leur tonnage) : par les RD 1532 et RD 518, via Sassenage, Izeron, St-Romans et Pont-en-Royans.

L'accès aux grottes de Choranche est assuré depuis Pont-en-Royans

Un prochain communiqué de presse sera diffusé au plus tard le mercredi 20 décembre pour faire un nouveau point sur l'avancement des travaux

06 86 05 39 77 – jean-marie.cabrieres@isere.fr